


附件 2 歷史建築現況

	
建築物北側現況	建築物南側現況
	
建築物西北側現況	建築物東南側現況

資料來源：許伯元建築師事務所拍攝。

歷史建築環境現況平面圖



資料來源：許伯元建築師事務所製作。

歷史建築環境現況影像組



1.受保護樹木正榕（編號 2985）



2.受保護樹木正榕（編號 2990）



3.芒果



4.芒果



5.印度橡膠樹



6.芒果



7.正榕



8.正榕